

12/09/2025 Protea-Trasteros

2 mensajes

calidad_prl@almazara2000.com <calidad_prl@almazara2000.com>

12 de septiembre de 2025, 14:00

Para: Maite Mangas <maitemangas@yahoo.es>, ivanzapater.izl@gmail.com, Clara Rubio <clararubiogracia@gmail.com>, edu.calvo@hotmail.com, Lourdes <lulipo1967@gmail.com>, Sergio Albás <seralsohu@gmail.com>, plgalicia@hotmail.com, carlos.basart5@gmail.com, danielherrano999@gmail.com, jose CORRALES <j4.corrales@gmail.com>
Cc: Juan Pablo Tormes <tecnicos@almazara2000.com>, Jesus Sebastian Lopez <jesus@distritosur.es>

Buenos días:

Informarles que se han finalizado los trabajos en los trasteros y ya pueden proceder a cerrarlos.

Un saludo,

Grupo Almozara 2000

Administración

COMPROMISO
Y DEDICACIÓN

✉ almozara2000@almazara2000.com ☎ 976 43 24 00

www.almozara2000.es

Grupo Almozara 2000 | Avda. Almozara, 75, local | 50003 Zaragoza

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS: Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos podrán ser utilizados por el Grupo Construcciones Almozara 2000 en base al interés legítimo, con la finalidad de gestionar el adecuado mantenimiento de la relación con Ud. establecida: comercial, económica y administrativa y/o, en su caso, dar respuesta a las consultas, sugerencias, reclamaciones y peticiones de información por Ud. planteadas. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal y/o en las condiciones indicadas en nuestra política de privacidad y serán conservados durante el tiempo durante los plazos de prescripción de las responsabilidades legales y administrativas que puedan en cada caso resultar exigibles. Tiene derecho ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la siguiente dirección: almozara2000@almazara2000.com. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de privacidad.

Antes de imprimir este mensaje,
asegúrese de que es necesario.El medio ambiente está en
nuestras manos.

jose CORRALES <j4.corrales@gmail.com>

22 de septiembre de 2025, 14:16

Para: calidad_prl@almazara2000.com

Cc: Maite Mangas <maitemangas@yahoo.es>, ivanzapater.izl@gmail.com, Clara Rubio <clararubiogracia@gmail.com>, edu.calvo@hotmail.com, Lourdes <lulipo1967@gmail.com>, Sergio Albás <seralsohu@gmail.com>, plgalicia@hotmail.com, carlos.basart5@gmail.com, danielherrano999@gmail.com, Juan Pablo Tormes <tecnicos@almazara2000.com>, Jesus Sebastian Lopez <jesus@distritosur.es>

Buenos días Juan Pablo,

Ahondando en la conversación última en mi trastero el día de la instalación del tubo de extracción, comentar que la humedad no baja, posiblemente habría que dar más tiempo, sin embargo aún no se nos ha dicho el origen concreto de las humedades, ni cuánto tiempo más hay que esperar para ver resultados, en los 10 días que lleva funcionando el extractor 24 horas diarias la humedad ambiente más allá de bajar está subiendo y produciendo nuevos focos de moho como nos dijo la vecina del trastero 37 esta semana pasada

Por mi parte he llamado a otra empresa especializada en humedades y ha procedido a realizar mediciones en pared, no solo en mi trastero si no en la planta -1 en el garaje y los datos arrojados cuanto menos son muy alarmantes, adjunto 3 PDF donde se pueden ver las imágenes de las mediciones tomadas así como la información de la empresa que los ha realizado

Este es el tercer estudio, informe, peritación que remito en pos de buscar una solución no la desdén y tratemos de buscar otras soluciones que ayuden a erradicar la humedad, como por ejemplo lo que se solicitó en Julio en la reunión a la que asististe que es la Insuflación de aire de la calle debidamente filtrado, en cada trastero, dado que la que entra en el pasillo es insuficiente, así mismo habría que dejar una rejilla del pasillo para que extrajera el aire viciado que se está formando en el mismo, siendo muy notorio el olor a humedad


A tu entera disposición

JáCC
Protea
1 esc 1 B

656390958

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

 **Gmail - HS-221 HUMIFIN.pdf**
344K

 **mediciones en garaje.pdf**
1630K

 **mediciones en trastero 35.pdf**
1850K