

Protea 05/09/2025.-

Nueva fuente de filtraciones



Hoy he podido desmontar y empaquetarlo suficiente para poder mover el armario y ahí hay una filtración



Por lo que se ve parece que ha corrido el agua por la esquina de la pared y el suelo



Se ve un tramo de distinto material y color que en el resto del suelo, ignoro por qué

Al desmontar los estantes, las tablas inferiores están todas con moho, así como se puede ver en el suelo junto a la puerta, que ha dejado rastro de moho en todo lo que estaba apoyado en el propio suelo











